

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Edificio S. Agata la Vetere



Foto 2 – Grate esistenti finestre ex-chiesa della Purità




Foto 3 - Grate esistenti finestre ex-chiesa della Purità




Foto 4 - particolare grate esistenti finestre ex-chiesa della Purità



Foto 5 – box portineria Palazzo via Dusmet




Foto 6 – scala Ovest Palazzo via Dusmet




Foto 7 – scala Est Palazzo via Dusmet




Foto 8 – scala Est Palazzo via Dusmet




Foto 9 – porta a due ante scorrevoli (automatismo da sostituire) cortile Est




Foto 10 – porta interna uffici Museo della Fabbrica vandalizzata




Foto 11 – uscita di sicurezza Museo della Fabbrica vandalizzata